

21.8.2014


Besuch bei Restaurator Fankl

Dies ist nur ein Ausschnitt aus den Restaurierungen, ausbessern der Vergoldung, bzw nachmalen diverser abgetragenen Stellen.



Auftragen der Goldteile !








Bei genauerer Betrachtung ist hier der Unterschied der bereits gereinigten Stelle erkennbar bzw. der noch nicht erledigten.





Hier bedarf es mehr Aufwand , da der Flügel nicht nur vom Wurm zerfressen sondern auch bereits abgebrochen ist. Aber auch dies scheint kein Problem für die Restauratorin darzustellen.