

Kircheninnenrenovierung

Teil 23


Chor , Sakristei Tür 9.10.2014



Türstockverkleidung in die Sakristei
neu fertiggestellt, Tür wieder
angeschlagen.



Chor Unterboden wird
hergerichtet , eingekürzt für
neue Sitzaufteilung





Chor Boden geschliffen,
eingelassen