

Kircheninnenrenovierung

Teil 28 – Heizung, Eingangstüre,
Fortsetzung der Restaurierung

Hochaltarstufe vor und nach der Restaurierung



Einsetzen der Heizfolie



Anschluss unter der Bank





Die Heizmatten werden mit einer Platte abgedeckt, und mit Vlies verklebt



So sieht das fertige Produkt aus, zufriedene Gesichter



Wetternase an der Türe und Betonsockel
ausbessern bevor der Winter kommt

